

al cruce. Esto hace, a muchos conductores que no conocen la zona, frenar bruscamente al ver el STOP ya en la misma línea de intersección o pasarlo por alto, causando peligro para el tráfico que transcurre por la travesía de la Calle Osa Menor y Calle del Moll.

Por otro lado, la Calle Osa Menor y la Calle del Moll (doble sentido) trazan una línea recta con una ligera curva en la intersección. Por la Calle Osa Menor proviene el tráfico rodado de la rotonda del Mercadona. Los vehículos suelen alcanzar velocidad en la intersección, creando un peligro debido a la falta de visibilidad por la curva existente justo en la intersección, además de ser peligroso para los coches que se incorporan de la Calle Aries mediante el STOP antes citado.

Hace unos años, se procedió por parte del Ayuntamiento de Mutxamel a la colocación de dos badenes reductores de velocidad, siendo poco exitosos, ya que los vehículos los esquivan por la parte derecha por la zona de estacionamiento.

Los vecinos residentes en estas calles aseguran que ya se han dado varios sustos cuando salen y entran a sus casas con sus vehículos por estas situaciones.

PROPUESTA

Nuestra propuesta para dar solución a esta situación sin que ello suponga costes económicos al Ayuntamiento es señalar con un ceda el paso la Calle Osa Menor a la altura de la intersección con la Calle Aries y Calle El Moll, pintando la señal sobre la calzada y ubicando una señal en una farola que hay escasos metros del cruce. Y por otro lado, trasladar la señal de STOP de la Calle Aries unos tres metros para que pueda visualizarse correctamente en línea recta.

Grupo Municipal Gent d'Ací

Grupo Municipal Gent d'Ací

Siglas: G.E.D.A.C.

Ayuntamiento de Mutxamel

Telf.: 619876414

e-mail: info@gentdaci.com

www.gentdaci.com